



COMUNE DI LUCCA

L u c c a , d i c e m b r e 2 0 0 0



SCHEDA N° 1

UBICAZIONE:	Via Fillungo, 169
DESCRIZIONE:	Composizione in vetro e pietra con elementi decorativi scolpiti. Dietro il vetro tinto di colore celeste è incassato un tubo al neon.
PRESCRIZIONE:	Restauro conservativo: deve essere eliminato il tubo fluorescente e sostituito il vetro celeste, eliminati fari sovrastanti le cornici. L'intera composizione deve essere mantenuta inalterata. Ritinteggiato l'infisso.



SCHEDA N° 2

UBICAZIONE: Via del Fosso, 94

DESCRIZIONE: Semplice composizione formata da una cornice di legno di colore marrone e da vetrofania con caratteri bianco-oro su fondo nero.

PRESCRIZIONE: Restauro conservativo



SCHEDA N° 3

UBICAZIONE: Via Fillungo, 125

DESCRIZIONE: Composizione in vetro e metallo verniciato in colore rosso scuro, incorniciata da pietra arenaria.

PRESCRIZIONE: Restauro conservativo.



SCHEDA N° 4

UBICAZIONE: Via Fillungo, 123

DESCRIZIONE: Composizione in vetro e metallo verniciato di colore rosso scuro, incorniciata da pietra arenaria.

PRESCRIZIONE: Restauro conservativo.



SCHEDA N° 5

UBICAZIONE: Via Fillungo, 119

DESCRIZIONE: Composizione in vetro e metallo verniciato di colore rosso scuro, incorniciata da pietra arenaria.

PRESCRIZIONE: Restauro conservativo.



SCHEDA N° 6

UBICAZIONE:	Via Fillungo, 111 angolo Via S.Giorgio
DESCRIZIONE:	Composizione in pietra e marmi colorati con motivi decorativi liberty in fusione di metallo. Una cornice in legno racchiude una vetrofania con caratteri dorati su fondo chiaro.
PRESCRIZIONE:	Restauro conservativo.



SCHEDA N° 7

UBICAZIONE:	Via Fillungo, 57
DESCRIZIONE:	Importante composizione in marmo con scritta incisa nell'arco
PRESCRIZIONE:	Restauro conservativo con prescrizione dell'eliminazione della dicitura moderna.



SCHEDA N° 8

UBICAZIONE: Via Fillungo, 70

DESCRIZIONE: Composizione in materiali lapidei con bassorilievi e vetrofania con motivi floreali e caratteri dorati su fondo nero

PRESCRIZIONE: Restauro conservativo con particolare riguardo alla vetrofania.



SCHEDA N° 9

UBICAZIONE: Via Fillungo, 97

DESCRIZIONE: Importante composizione in vetro e legno con motivi decorativi a intaglio; vetrofania con caratteri dorati su fondo nero. L'insieme è dotato di un meccanismo di movimento che permette di far rientrare le vetrine.

PRESCRIZIONE: Restauro conservativo.



SCHEDA N° 10

UBICAZIONE: Via Fillungo, 58

DESCRIZIONE: Composizione in legno con elementi decorativi a rilievo e vetrofania con caratteri dorati su fondo nero.

PRESCRIZIONE: Restauro conservativo.



SCHEDA N° 11

UBICAZIONE: Via Fillungo, 56

DESCRIZIONE: Composizione formata da cornice in legno e da vetrofania con caratteri dorati su fondo nero di recente fattura.

PRESCRIZIONE: Restauro conservativo.



SCHEDA N° 12

UBICAZIONE: Via Fillungo, 83

DESCRIZIONE: Composizione formata da cornici di legno e vetri di colore nero con vetrofania a caratteri dorati su fondo nero.

PRESCRIZIONE: Mantenere inalterata la composizione intervenendo, quando necessario, con un restauro conservativo.



SCHEDA N° 13

UBICAZIONE: Via Fillungo, 65

DESCRIZIONE: Importante composizione di gusto liberty in marmo con figure femminili scolpite, scritta con caratteri incisi nel marmo ed elementi decorativi in fusione di metallo.

PRESCRIZIONE: Mantenere inalterata la composizione intervenendo, quando necessario, con un restauro conservativo.



SCHEDA N° 14

UBICAZIONE: Via Fillungo, 59

DESCRIZIONE: Composizione in marmo e legno con capitelli intagliati e vetrofania con caratteri dorati su fondo chiaro.

PRESCRIZIONE: Restauro conservativo e ripristino delle parti in marmo mancanti.



SCHEDA N° 15

UBICAZIONE:	Via Calderia, 9
DESCRIZIONE:	Semplice composizione formata da una cornice in legno tinta di colore grigio e da vetrofania con caratteri bicolori bianco-oro su fondo nero
PRESCRIZIONE:	Restauro conservativo con eliminazione delle scritte in rosso sul vetro.



SCHEDA N° 16

UBICAZIONE: Via S.Lucia, 20

DESCRIZIONE: Composizione formata da cornici in legno verniciato di colore marrone, motivi decorativi floreali in metallo pure verniciato e vetrofanie con disegni floreali colorati e caratteri bicolore oro-argento su fondo marrone.

PRESCRIZIONE: Restauro conservativo, con particolare attenzione alle vetrofanie molto deteriorate.



SCHEDA N° 17

UBICAZIONE: Via Fillungo, 45

DESCRIZIONE: Composizione in vetro e metallo verniciato di colore nero con scritte a caratteri dorati in rilievo

PRESCRIZIONE: Restauro conservativo..



SCHEDA N° 18

UBICAZIONE: Via Fillungo, 20

DESCRIZIONE: Composizione in legno verniciato di colore marrone e vetro molato lavorato con motivi decorativi liberty. Vetrotanie con caratteri dorati su fondo nero e marquises in ferro verniciato con vetro soprastante

PRESCRIZIONE: Restauro conservativo.



SCHEDA N° 19

UBICAZIONE:	Piazza S.Michele , 5
DESCRIZIONE:	Importante composizione di gusto liberty in vetro, marmo e metallo con elementi decorativi scolpiti
PRESCRIZIONE:	Restauro conservativo. Occorre eliminare la griglia e sostituire l'infisso in legno



SCHEDA N° 20

UBICAZIONE: Piazza S.Michele, 28

DESCRIZIONE: Composizione in pietra e metallo con motivi decorativi in fusione e scritte con caratteri in rilievo.

PRESCRIZIONE: Restauro conservativo.



SCHEDA N° 21

UBICAZIONE:	Piazza S.Michele, 34
DESCRIZIONE:	Composizione formata da elementi decorativi in metallo; lettere in metallo con sovrapposte scritte al neon, due decorazioni a forma di buccellato rivestite di carta bianca e rossa e due cornici in legno con vetrofanie, realizzate con caratteri oro-rosso-argento su fondo nero, poste sui due sguinci.
PRESCRIZIONE:	Restauro conservativo con eliminazione delle due decorazioni a forma di buccellato, le scritte al neon e gli annessi cavi elettrici; restaurare sia le parti in metallo che le vetrofanie e le cornici.



SCHEDA N° 22/a

UBICAZIONE: Via S.Paolino, 25

DESCRIZIONE: Composizione formata da una cornice in legno con motivi decorativi laterali in fusione di metallo e da vetrofania con caratteri chiari su fondo nero.

PRESCRIZIONE: Restauro conservativo.



SCHEDA N° 22/b

UBICAZIONE: Via S.Paolino, 25

DESCRIZIONE: Composizione formata da una cornice in legno con motivi decorativi laterali in fusione di metallo e da vetrofania con caratteri chiari su fondo nero.

PRESCRIZIONE: Restauro conservativo.



SCHEDA N° 23

UBICAZIONE:	Piazza dei Cocomeri, 10
DESCRIZIONE:	Composizione formata da una cornice in marmo verde e da una targa in marmo grigio su cui è incisa la scritta in lettere di colore giallo.
PRESCRIZIONE:	Restauro conservativo con integrazione della cornice mancante in un tratto della parte superiore.



SCHEDA N° 24

UBICAZIONE: Via Vittorio Veneto, 10

DESCRIZIONE: Composizione in marmo bicolore e legno, con motivi ad intaglio alle estremità della cornice e vetrofanie con caratteri dorati su fondo nero.

PRESCRIZIONE: Restauro conservativo con eliminazione dei faretti posti sopra la cornice.



SCHEDA N° 25/a

UBICAZIONE:	Piazza S.Michele, 43 (angolo Vicolo dello Stellino)
DESCRIZIONE:	Composizione formata da una fascia continua in pietra con elementi decorativi geometrici incisi e da rilievi costituiti da puttini, smaltati a vari colori, posti in corrispondenza dell'inizio e della fine di ogni vetrina. Nella parte centrale della fascia di ogni vetrina sono applicate scritte con caratteri a rilievo.
PRESCRIZIONE:	Restauro conservativo con eliminazione delle scritte attuali e sostituzione con scritte e caratteri non a rilievo.



SCHEDA N° 25/b

UBICAZIONE:	Vicolo dello Stellino, (angolo Piazza S.Michele)
DESCRIZIONE:	Composizione formata da una fascia continua in pietra con elementi decorativi geometrici incisi e da rilievi costituiti da puttini, smaltati a vari colori, posti in corrispondenza dell'inizio e della fine di ogni vetrina. Nella parte centrale della fascia di ogni vetrina sono applicate scritte con caratteri a rilievo.
PRESCRIZIONE:	Restauro conservativo con eliminazione delle scritte attuali e sostituzione con scritte e caratteri non a rilievo



SCHEDA N° 26

UBICAZIONE:	Piazza S.Michele, 42
DESCRIZIONE:	Composizione formata da una fascia in pietra e da sculture a forma di puttini, smaltate a vari colori, in corrispondenza dell'inizio e della fine di ogni vetrina.
PRESCRIZIONE:	Restauro conservativo con eliminazione delle scritte attuali e sostituzione con scritte a caratteri non a rilievo.



SCHEDA N° 27/a

UBICAZIONE:	Piazza S.Michele, 41 (angolo Via Beccheria)
DESCRIZIONE:	Composizione formata da una fascia continua in pietra con elementi decorativi geometrici incisi e da sculture a forma di puttini, smaltate a vari colori, in corrispondenza dell'inizio e della fine di ogni vetrina. Nella parte centrale della fascia, per ogni vetrina, sono applicate scritte con caratteri "a cassetta".
PRESCRIZIONE:	Restauro conservativo. Eliminare le scritte attuali con caratteri "a cassetta" e gli annessi fili elettrici e sostituirle con scritte i cui caratteri non siano a rilievo.



SCHEDA N° 27/b

UBICAZIONE:	Via Beccheria, (angolo Piazza S.Michele)
DESCRIZIONE:	Composizione formata da una fascia continua in pietra con elementi decorativi geometrici incisi e da sculture a forma di puttini, smaltate a vari colori, in corrispondenza dell'inizio e della fine di ogni vetrina. Nella parte centrale della fascia, per ogni vetrina, sono applicate scritte con caratteri "a cassetta".
PRESCRIZIONE:	Restauro conservativo. Eliminare le scritte attuali con caratteri "a cassetta" e gli annessi fili elettrici e sostituirle con scritte i cui caratteri non siano a rilievo.



SCHEDA N° 27/c

UBICAZIONE: Piazza S.Michele

DESCRIZIONE: Composizione formata da una fascia continua in pietra con elementi decorativi geometrici incisi e da sculture a forma di puttini, smaltate a vari colori, in corrispondenza dell'inizio e della fine di ogni vetrina. Nella parte centrale della fascia, per ogni vetrina, sono applicate scritte con caratteri "a cassetta".

PRESCRIZIONE: Restauro conservativo. Eliminare le scritte attuali con caratteri "a cassetta" e gli annessi fili elettrici e sostituirle con scritte i cui caratteri non siano a rilievo.



SCHEDA N° 28

UBICAZIONE: Piazza S.Michele, 40

DESCRIZIONE: Composizione in materiali lapidei con motivi decorativi alle estremità e scritta con caratteri “a cassetta”.

PRESCRIZIONE: Restauro conservativo con eliminazione della scritta con caratteri “a cassetta” e sostituzione con caratteri non a rilievo.



SCHEDA N° 29

UBICAZIONE: Via Roma, 7

DESCRIZIONE: Composizione formata da elementi decorativi in metallo e da scritte con caratteri “a cassetta” su base bianca.

PRESCRIZIONE: Restauro conservativo con eliminazione della scritte con caratteri “a cassetta” e sostituzione con caratteri non a rilievo.



SCHEDA N° 30

UBICAZIONE: Via Roma,

DESCRIZIONE: Importante composizione liberty in vetro ed elementi portanti e decorativi in metallo, tinti di colore marrone. I vetri sono decorati con vetrofanie a disegni liberty nei colori bianco, oro e marrone su fondo chiaro.

PRESCRIZIONE: Restauro conservativo.



SCHEDA N° 31

UBICAZIONE:	Via Roma, 23
DESCRIZIONE:	Composizione in materiali lapidei con sculture e motivi decorativi di tipo floreale in metallo verniciato nei colori bianco e oro. Vetrefania con caratteri bicolori bianco-nero su fondo azzurro
PRESCRIZIONE:	Restauro conservativo. E' opportuno lo spostamento del numero civico sotto il pluviale discendente.



SCHEDA N° 32

UBICAZIONE:	Via Cenami, 1
DESCRIZIONE:	Composizione formata da cornice in metallo con motivo a tortiglione e da vetrofania con decori dorati su fondo nero sopra la vetrina
PRESCRIZIONE:	Restauro conservativo anche dell'infisso - ripristino dell'insegna nella cornice in metallo con vetrofania a caratteri dorati su fondo nero.



SCHEDA N° 33

UBICAZIONE: Via S.Croce, 5

DESCRIZIONE: Composizione in pietra con elementi decorativi liberty in fusione di metallo e scritta con caratteri a rilievo.

PRESCRIZIONE: Restauro conservativo.



SCHEDA N° 34

UBICAZIONE: Via S.Croce, 9

DESCRIZIONE: Composizione formata da cornice in legno con motivi decorativi laterali anch'essi in legno (cornice e decorazioni sono tinti di colore marrone) e da vetrofania con caratteri bicolori argento-rosso su fondo nero

PRESCRIZIONE: Restauro conservativo.



SCHEDA N° 35

UBICAZIONE: Via S.Croce, 48

DESCRIZIONE: Composizione formata da superfici in marmo con motivi floreali scolpiti e scritta a rilievo.

PRESCRIZIONE: Restauro conservativo. Ricostruire l'angolo a sinistra della parte aggettante in marmo, eliminare cavi elettrici e ripristinare le vetrofanie negli spazi appositi.



SCHEDA N° 36

UBICAZIONE: Via Elisa, 7

DESCRIZIONE: Lastra in materiale lapideo con scritta in caratteri scolpiti a rilievo ed elementi decorativi alle estremità. I caratteri e le decorazioni non sono colorati, mentre il fondo è di colore marone-rossastro.

PRESCRIZIONE: Restauro conservativo. Eliminazione del neon in vista.



SCHEDA N° 37

UBICAZIONE:	Via Beccheria,16/1/8
DESCRIZIONE:	Composizione formata da cornice di legno intagliato e da vetrofania con caratteri dorati su fondo nero.
PRESCRIZIONE:	Restauro conservativo con l'eliminazione dello specchio con scritte tra le due vetrine e sostituzione la lamiera a protezione delle tende.



SCHEDA N° 38

UBICAZIONE: Via Beccheria, 6

DESCRIZIONE: Semplice composizione formata da cornice in legno e da vetrofanìa con caratteri color argento su fondo nero di recente fattura.

PRESCRIZIONE: Restauro conservativo.



SCHEDA N° 39

UBICAZIONE: Piazza Napoleone, 18

DESCRIZIONE: Lastra in materiale metallico a forma di arco con scritta colorata: caratteri color argento su fondo rosso scuro.

PRESCRIZIONE: Restauro conservativo e ripristino dell'insegna dipinta.



SCHEDA N° 40

UBICAZIONE: Via V. Veneto, 64

DESCRIZIONE: Composizione in pietra e legno con motivi decorativi in fusione.

PRESCRIZIONE: Restauro conservativo ripristino della vetrofania e cornice in legno in sostituzione dell'attuale insegna.



SCHEDA N° 41

UBICAZIONE: Via V. Veneto, 53

DESCRIZIONE: Semplice composizione formata da cornice in legno e da vetrofania con caratteri di colore rosso-oro e argento su fondo nero.

PRESCRIZIONE: Restauro conservativo.



SCHEDA N° 42

UBICAZIONE: Piazzetta S.Andrea, 14

DESCRIZIONE: Semplice composizione in legno con scritte a vernice nera.

PRESCRIZIONE: Restauro conservativo.



SCHEDA N° 43

UBICAZIONE: Via S.Zita, 3

DESCRIZIONE: Composizione formata da cornice in marmo con motivi liberty.

PRESCRIZIONE: Restauro conservativo ed eliminazione dell'insegna esistente.

